

# 面ファスナー糊はがし手引き (糊がべとつく場合)

積水ナノコートテクノロジー(株)


## 1 準備するもの

- 竹ヘラ
- 家具用合成洗剤
- 強力粘着剤はがし
- 布きれ (拭き取り用)



交換時、熱中症にご注意を！  
ヘラでケガをさせませんように！

## 2 方法



①面ファスナー



②糊残り (ベトベト)



③ヘラで一度欠き取る

少し暖かい時、糊が柔らかくな  
り取れやすいです

ヘラを強くこするとガラスが傷つく恐れがあります。  
まっすぐゆっくり動かしてください



④家具用合成洗剤を掛ける



⑤ヘラで残った糊を  
こすり落とす



⑥布きれで残った糊を拭き取る  
家具用合成洗剤 で少し濡れている  
間にこすると取り易い感じです



⑦竹ヘラでこすり糊を溶  
かします



⑧布切れで仕上げて出来上がり

※家具用合成洗剤でも取れない時  
ドライヤーで温めるか、最小限  
の強力粘着剤はがしを使う。(糊  
が溶けます)

ドライヤーでヤケドをさせませんように！

以上

# 面ファスナー糊はがし手引き (糊が固く乾いた場合)

積水ナノコートテクノロジー(株)

## 1 準備するもの

- 竹ヘラ
- 家具用合成洗剤
- 布きれ (拭き取り用)

冬期(シーズンオフ)の作業が良いと思います。

ヘラでケガをされませんように！




## 2 方法



①面ファスナー



②糊残り(乾いて固い)



③ヘラで欠き取る。 糊の端にヘラを何度かぶつけるように強く押し当てると、糊が碎けます)  
日が当たらない時間だと糊が固まって取り易い



④家具用洗剤を掛ける



⑤ヘラで残った糊をこすり落とす



⑥布きれで残った糊を拭き取って仕上がります

### ※糊が取れない時

ドライヤーで少し温め、ヘラで糊を欠き取る。(温めすぎに注意)

ヘラで強くこするとガラスやサッシが傷つく恐れがあります。まっすぐゆっくり動かしてください